

Übersicht Einleitstellen Verbandsanlagen

Einleitstelle Sonderbauwerk	Lage	Gewässer	Zugänglichkeit	Bemerkungen (Begehung vom 16.11.2007)
RAI	Schönenwerd, ARA	Aare	i.O.	Rückschlagklappe Sohle braun/rötlich schlammig Visuell i.O.
RAII	Schönenwerd	Aare	schwierig, steiles Bord	Einlaufbauwerk verschlamm Visuell i.O.
RAIII	Schönenwerd, Ballypark	Aare	i.O.	Spezialbauwerk mit Rückschlagklappen Kolk im Flussbett vermutet Visuell i.O.
RAIV / RAV	Gretzenbach	Aare	i.O. (Ufergehölz)	Starke Sandablagerungen im Rohr Visuell i.O.
RAVI	Niedergösgen	Kanal	schwierig, steiles Bord, Gestrüpp	Visuell i.O.
RAVII	Niedergösgen	Kanal	schwierig, steiles Bord, Gestrüpp	Einlauf auf Betonsohle Separater Kühlwassereinlauf Visuell i.O.
RAVIII	Obergösgen / Dulliken	Aare	schwierig, steiles Bord	Gemeinsame Einleitung mit Mühlibach, welcher als Vorfluter für Mischwasserentlastungen in Dulliken (Einzugsgebiet ARA Olten) dient. Visuell i.O.
RAIX	Niedergösgen	Aare	i.O.	Rückstauklappe Visuell i.O.
RAX	Niedergösgen	Aare	nur bei extremem Niederwasser	Rückstauklappe Ablagerungen (Papier, Binden) im Einlaufbereich
RAXI	Niedergösgen	Kanal	i.O. (Treppe)	Schlamm im Rohr Visuell i.O.
RAXII	Niedergösgen	Kanal	nur bei extremem Niederwasser	Leichter Kolk Visuell i.O.
RAXIII	Niedergösgen	Kanal	i.O. (Treppe)	Visuell i.O.
RAXIV	Niedergösgen, Kraftwerk	Kanal	nur mit Boot oder abseilen!	Visuell i.O. (von der Brücke aus gesehen)
RB15	Erlinsbach	Oberwasserkanal EW Aarau	i.O.	Visuell i.O.
RAXVI	Erlinsbach	Dubenmoosbach	erschwert	Stark verbauter Bachabschnitt Visuell i.O.
RAXVII	Erlinsbach	Dubenmoosbach	i.O.	Schlamm und grüne Algen im Rohr visuell i.O.
RAXVIII	Erlinsbach	Erzbach	bachseitig möglich	Stark verbauter Bachabschnitt Papier im Einlaufbereich