

Zweckverband Abwasserregion Schönenwerd - Regionaler GEP Zustandserfassung Kontrollschächte

KS-Nr.	Schachtabmessungen	Abdeckung			Einsteighilfen							Zustand																	
		Guss 600 (***) mit Verschluss)	Begu 600	Beton 600	Steigeisen Alu	Steigeisen Alu beschichtet	Steigeisen verzinkt	Steigeisen V4A	Leitern Alu (Sprossen)	Leitern verzinkt	Leitern Alu beschichtet	Trittnischen vorhanden	Schacht überdeckt	Schachtdeckel/-rahmen defekt	Schachtdeckel/-rahmen lose	Schachtrohr defekt	Schachtfugen defekt	Steigeisen defekt	Leitern defekt (Sprossen)	Banket mangelhaft	Sohle defekt schwach	Sohle defekt mittel	Sohle defekt stark	Anschluss mangelhaft	Wassereintritt in Sohle	Wassereintritt im Bankett	Wassereintritt in Schachtfugen	Zustandsklasse	
1		1						1							1														1
2		1						1																					2
3		1						1																					2
4																													4
5		1						1																					2
6		1						1																					2
7	150	1						1						1															1
8		1						1						1															1
9	155	1												1															1
10		1						1															1						0
11		1						1															1						0
12		1						1						1															1
13		1						1						1															1
14	165	1						1																					2
15		1						1																					2
16		1						1						1															1
17	90 x 110	1						1																					2
18	90 x 110	1						1						1															1
19		1						1																					2
20	152	1																					1						0
21	146	1																					1						0
22	149	1																					1						1

KS-Nr.	Schachtabmessungen	Abdeckung			Einsteighilfen							Zustand																	
		Guss 600 (***) mit Verschluss)	Begu 600	Beton 600	Steigseisen Alu	Steigseisen Alu beschichtet	Steigseisen verzinkt	Steigseisen V4A	Leitern Alu (Sprossen)	Leitern verzinkt	Leitern Alu beschichtet	Trittnischen vorhanden	Schacht überdeckt	Schachtdeckel/-rahmen defekt	Schachtdeckel/-rahmen lose	Schachtrohr defekt	Schachtfugen defekt	Steigseisen defekt	Leitern defekt (Sprossen)	Banket mangelhaft	Sohle defekt schwach	Sohle defekt mittel	Sohle defekt stark	Anschluss mangelhaft	Wassereintritt in Sohle	Wassereintritt im Bankett	Wassereintritt in Schachtfugen	Zustandsklasse	
23		1									1																		2
24	150	1***									1		1										1						0
25	158	1											1										1						0
26		1											1										1						0
27	125	1											1										1						0
28		1***											1										1						0
29		1			1								1																2
30	120	1***			1								1																2
31	300 x 200	1								1										1									1
32		1			1																								2
33		1								1																			2
34		1			1																								2
35		1																											2
36		1																											2
37		1																											2
38		1																											2
39		1								1																			2
40		1								1																			2
41	60 x 80	1								1										1									1
42		1								1																			2
43	120 x 140	1								1																			2
44		1																											2
45	80 (Deckel)									1																			2
46		1								1																			2
47	150 x 150	1								1																			2
48	160 x 160	1								1																			2

KS-Nr.	Schachtabmessungen	Abdeckung			Einsteighilfen							Zustand																
		Guss 600 (***) mit Verschluss)	Begu 600	Beton 600	Steigeisen Alu	Steigeisen Alu beschichtet	Steigeisen verzinkt	Steigeisen V4A	Leitern Alu (Sprossen)	Leitern verzinkt	Leitern Alu beschichtet	Trittnischen vorhanden	Schacht überdeckt	Schachtdeckel/-rahmen defekt	Schachtdeckel/-rahmen lose	Schachtrohr defekt	Schachtfugen defekt	Steigeisen defekt	Leitern defekt (Sprossen)	Banket mangelhaft	Sohle defekt schwach	Sohle defekt mittel	Sohle defekt stark	Anschluss mangelhaft	Wassereintritt in Sohle	Wassereintritt im Bankett	Wassereintritt in Schachtfugen	Zustandsklasse
49		1						1																				2
50		1						1																				2
51		1						1																				2
52		1																										2
53		1																										2
54																												2
55		1			1																							2
56		1						1																1				0
57		1																										2
58		1																										2
59		1						1																				2
60		1																										2
61	90 x 110	1						1					1															0
62		1						1																				2
63		1			1																							2
64		1			1																							2
65		1			1																1							1
66	200 x 150	1																										2
67	267 x 233	1			1								1															0
68		1			1			1																				2
69		1						1																				2
70		1						1																				2
71		1						1																				2
72		1						1																				2
73		1						1																				2
74	200 x 150	1						1																				2

KS-Nr.	Schachtabmessungen	Abdeckung			Einsteighilfen							Zustand																
		Guss 600 (***) mit Verschluss)	Begu 600	Beton 600	Steigisen Alu	Steigisen Alu beschichtet	Steigisen verzinkt	Steigisen V4A	Leitern Alu (Sprossen)	Leitern verzinkt	Leitern Alu beschichtet	Trittnischen vorhanden	Schacht überdeckt	Schachtdeckel/-rahmen defekt	Schachtdeckel/-rahmen lose	Schachtrohr defekt	Schachtfugen defekt	Steigisen defekt	Leitern defekt (Sprossen)	Banket mangelhaft	Sohle defekt schwach	Sohle defekt mittel	Sohle defekt stark	Anschluss mangelhaft	Wassereintritt in Sohle	Wassereintritt im Bankett	Wassereintritt in Schachtfugen	Zustandsklasse
75		1						1																				2
76		1						1																				2
77		1																										2
78		1			1																							2
79	120 x 120	1						1																				2
80	150 x 150	1						1																				2
81	150 x 140	1						1																				2
82	100 x 140	1																										2
83	300 x 140	1			1																							2
84		1						1																				2
86																												0
87		1			1																							2
88		1																										2
89		1			1																							2
90		1						1																				2
91		1						1						1														1
92		1						1						1	1													1
93		1			1																							2
94		1			1																							2
95																												0
96		1			1									1			1		1									0
97	169 x 171	1			1									1			1											0
98	291 x 148	1			1																							2
99	150 x 110	1			1																							2
100	160 x 150	1						1																				2
101		1			1																							2

KS-Nr.	Schachtabmessungen	Abdeckung			Einsteighilfen							Zustand																	
		Guss 600 (***) mit Verschluss)	Begu 600	Beton 600	Steigeisen Alu	Steigeisen Alu beschichtet	Steigeisen verzinkt	Steigeisen V4A	Leitern Alu (Sprossen)	Leitern verzinkt	Leitern Alu beschichtet	Trittnischen vorhanden	Schacht überdeckt	Schachtdeckel/-rahmen defekt	Schachtdeckel/-rahmen lose	Schachtrohr defekt	Schachtfugen defekt	Steigeisen defekt	Leitern defekt (Sprossen)	Banket mangelhaft	Sohle defekt schwach	Sohle defekt mittel	Sohle defekt stark	Anschluss mangelhaft	Wassereintritt in Sohle	Wassereintritt im Bankett	Wassereintritt in Schachtfugen	Zustandsklasse	
102	150 x 150	1			1																								2
103	150 x 150	1												1															1
104	120 x 110	1			1																								2
105		1			1																1								1
106	120 x 122	1			1																			1					0
107	110 x 125	1			1																								2
108		1											1																1
109	130 x 120	1			1																			1					0
110	123 x 120	1			1																								2
111																													4
112																													4
113																													4
114																													4
115																													4
116																													4
117																													4
118																													4
119																													4
120																													4
121																													4
122																													4
123																													4
124																													4
125																													4
126																													4
127																													4

KS-Nr.	Schachtabmessungen	Abdeckung			Einsteighilfen							Zustand																
		Guss 600 (***) mit Verschluss)	Begu 600	Beton 600	Steigeisen Alu	Steigeisen Alu beschichtet	Steigeisen verzinkt	Steigeisen V4A	Leitern Alu (Sprossen)	Leitern verzinkt	Leitern Alu beschichtet	Trittnischen vorhanden	Schacht überdeckt	Schachtdeckel/-rahmen defekt	Schachtdeckel/-rahmen lose	Schachtrohr defekt	Schachtfugen defekt	Steigeisen defekt	Leitern defekt (Sprossen)	Banket mangelhaft	Sohle defekt schwach	Sohle defekt mittel	Sohle defekt stark	Anschluss mangelhaft	Wassereintritt in Sohle	Wassereintritt im Bankett	Wassereintritt in Schachtfugen	Zustandsklasse
128																												4
129																												4
130																												4
131																												4
132																												4
133																												4
134	90 x 150	1			1									1	1		1											0
135		1			1									1			1											0
136	135	1			1									1			1											0
137		1			1								1				1							1				0
138	90 x 140	1			1								1				1											0
139	90 x 130	1			1												1											0
140	90 x 140	1			1												1							1				0
141	90 x 140	1			1								1		1													0
142	90 x 130	1			1																							2
143		1			1																			1				0
144		1			1								1															0
145		1			1									1					1				1					0
146		1			1																							2
147		1			1																							2
148		1			1								1															0
149		1			1								1															0
150		1			1																							2
151		1			1									1			1											0
152		1			1																							2
153		1			1																							2

KS-Nr.	Schachtabmessungen	Abdeckung			Einsteighilfen							Zustand																	
		Guss 600 (***) mit Verschluss)	Begu 600	Beton 600	Steigeisen Alu	Steigeisen Alu beschichtet	Steigeisen verzinkt	Steigeisen V4A	Leitern Alu (Sprossen)	Leitern verzinkt	Leitern Alu beschichtet	Trittnischen vorhanden	Schacht überdeckt	Schachtdeckel/-rahmen defekt	Schachtdeckel/-rahmen lose	Schachtrohr defekt	Schachtfugen defekt	Steigeisen defekt	Leitern defekt (Sprossen)	Banket mangelhaft	Sohle defekt schwach	Sohle defekt mittel	Sohle defekt stark	Anschluss mangelhaft	Wassereintritt in Sohle	Wassereintritt im Bankett	Wassereintritt in Schachtfugen	Zustandsklasse	
154		1			1										1														1
155		1			1										1						1								1
156		1			1																								2
157	90 x 110	1			1										1														1
158	140 x 140	1			1																								2
159		1			1																				1				0
160		1			1									1							1								1
161																													2
162	90 x 110	1			1																								2
163	90 x 110	1			1																								2
164	90 x 110	1			1																								2
165	90 x 110	1			1																								2
166		1			1																								2
167		1									1																		2
168																													2
169		1									1				1														1
170		1			1																				1				0
171		1																											2
184	171 x 362	1									1				1														1
185	175 x 180	1			1																1								1
186	120 x 121	1									1																		2
187	120 x 120	1									1																		0
188	120 x 120	1									1																		2
189	123 x 116	1									1																		2
190	90 x 110	1									1																		2
191	170 x 170	1									1										1			1					0

KS-Nr.	Schachtabmessungen	Abdeckung			Einsteighilfen							Zustand																	
		Guss 600 (***) mit Verschluss)	Begu 600	Beton 600	Steigseisen Alu	Steigseisen Alu beschichtet	Steigseisen verzinkt	Steigseisen V4A	Leitern Alu (Sprossen)	Leitern verzinkt	Leitern Alu beschichtet	Trittnischen vorhanden	Schacht überdeckt	Schachtdeckel/-rahmen defekt	Schachtdeckel/-rahmen lose	Schachtrohr defekt	Schachtfugen defekt	Steigseisen defekt	Leitern defekt (Sprossen)	Banket mangelhaft	Sohle defekt schwach	Sohle defekt mittel	Sohle defekt stark	Anschluss mangelhaft	Wassereintritt in Sohle	Wassereintritt im Bankett	Wassereintritt in Schachtfugen	Zustandsklasse	
192	120 x 120	1						1							1														1
193	126 x 208	1						1																					2
194	90 x 110	1																											2
195	90 x 110	1						1																					2
196	180 x 250	1						1												1				1					0
197	120 x 145	1						1						1															1
198		1						1																1					0
199		1						1																					2
200		1						1																					2
201		1						1																					2
202																													4
203																													4
204																													4
205																													4
206																													4
207																													4
208																													4
209																													4
210																													4
301	200 x 177	1			1																								2
302	198 x 111	1			1																				1				0
303	100 x 100	1			1																								2
304		1																											2
305		1																											2
306	80 x 143	1																											2
307		1																											2

KS-Nr.	Schachtabmessungen	Abdeckung			Einsteighilfen							Zustand																
		Guss 600 (***) mit Verschluss)	Begu 600	Beton 600	Steigeisen Alu	Steigeisen Alu beschichtet	Steigeisen verzinkt	Steigeisen V4A	Leitern Alu (Sprossen)	Leitern verzinkt	Leitern Alu beschichtet	Trittnischen vorhanden	Schacht überdeckt	Schachtdeckel/-rahmen defekt	Schachtdeckel/-rahmen lose	Schachtrohr defekt	Schachtfugen defekt	Steigeisen defekt	Leitern defekt (Sprossen)	Banket mangelhaft	Sohle defekt schwach	Sohle defekt mittel	Sohle defekt stark	Anschluss mangelhaft	Wassereintritt in Sohle	Wassereintritt im Bankett	Wassereintritt in Schachtfugen	Zustandsklasse
308		1																										2
309	130	1																										2
310																												2
311		1												1														1
312		1			1																							2
313	230 x 190	1			1									1														1
314	90 x 110	1																										2
315		1			1									1														1
316		1			1																							2
317		1			1																							2
318		1			1									1														1
319		1			1																							2
320		1			1																							2
321	220 x 240	1			1									1														1
322		1			1																							2
323		1			1						1																	2
324		1																										2
325		1																										2
326		1			1									1														1
327		1			1																							2
328	100 x 130	1			1																							2
329		1																		1								1
330	140 x 160	1												1														1
331		1																										2
332		1																										2
333																												3

KS-Nr.	Schachtabmessungen	Abdeckung			Einsteighilfen							Zustand																
		Guss 600 (***) mit Verschluss)	Begu 600	Beton 600	Steigisen Alu	Steigisen Alu beschichtet	Steigisen verzinkt	Steigisen V4A	Leitern Alu (Sprossen)	Leitern verzinkt	Leitern Alu beschichtet	Trittnischen vorhanden	Schacht überdeckt	Schachtdeckel/-rahmen defekt	Schachtdeckel/-rahmen lose	Schachtrohr defekt	Schachtfugen defekt	Steigisen defekt	Leitern defekt (Sprossen)	Banket mangelhaft	Sohle defekt schwach	Sohle defekt mittel	Sohle defekt stark	Anschluss mangelhaft	Wassereintritt in Sohle	Wassereintritt im Bankett	Wassereintritt in Schachtfugen	Zustandsklasse
334		1						1																				2
335		1						1														1						1
336		1						1																				2
337		1						1													1							1
338	150 x 140	1						1																				2
339		1						1												1								1
340	120 x 130	1						1																				2
341																												2
342	170 x 110	1						1																				2
343		1						1												1								1
344		1			1									1														1
345		1			1																							2
346		1			1																							2
347		1			1									1														1
348		1			1																							2
349		1			1																							2
350													1															0
109a		1			1																							2
111a																												4
125a																												4
133a		1			1								1				1							1				0
159a																												4
159b		1						1													1							1
159c																												4
160a																												3
160b																												3

KS-Nr.	Schachtabmessungen	Abdeckung			Einsteighilfen							Zustand																
		Guss 600 (***) mit Verschluss)	Begu 600	Beton 600	Steigisen Alu	Steigisen Alu beschichtet	Steigisen verzinkt	Steigisen V4A	Leitern Alu (Sprossen)	Leitern verzinkt	Leitern Alu beschichtet	Trittnischen vorhanden	Schacht überdeckt	Schachtdeckel/-rahmen defekt	Schachtdeckel/-rahmen lose	Schachtrohr defekt	Schachtfugen defekt	Steigisen defekt	Leitern defekt (Sprossen)	Banket mangelhaft	Sohle defekt schwach	Sohle defekt mittel	Sohle defekt stark	Anschluss mangelhaft	Wassereintritt in Sohle	Wassereintritt im Bankett	Wassereintritt in Schachtfugen	Zustandsklasse
167a		1						1																				2
167b	90 x 110	1						1																1				0
184a																												2
184b																												2
2a		1						1																				2
308a																												4
30a	175 x 120	1						1																				2
311a		1			1								1															1
316a																												2
318a		1						1																				2
320a		1			1																							2
336c		1						1																				2
56a		1																						1				0
56b																												2
56c																												2
56d																												4
85a																												4
85b																												4
NE336a		1						1																				2
NE336b		1						1																				2
O455/12		1			1															1								1
RAI																												2
RAII																												2
RAIII																												2
RAIV																												2
RAIX																												2

KS-Nr.	Schachtabmessungen	Abdeckung			Einsteighilfen							Zustand																	
		Guss 600 (***) mit Verschluss)	Begu 600	Beton 600	Steigseisen Alu	Steigseisen Alu beschichtet	Steigseisen verzinkt	Steigseisen V4A	Leitern Alu (Sprossen)	Leitern verzinkt	Leitern Alu beschichtet	Trittnischen vorhanden	Schacht überdeckt	Schachtdeckel/-rahmen defekt	Schachtdeckel/-rahmen lose	Schachtrohr defekt	Schachtfugen defekt	Steigseisen defekt	Leitern defekt (Sprossen)	Banket mangelhaft	Sohle defekt schwach	Sohle defekt mittel	Sohle defekt stark	Anschluss mangelhaft	Wassereintritt in Sohle	Wassereintritt im Bankett	Wassereintritt in Schachtfugen	Zustandsklasse	
RAV																													2
RAVI																													2
RAVII																													2
RAVIII																													2
RAX																													2
RAXI																													2
RAXII													1		1														1
RAXIII																													2
RAXIV																													2
RAXVI																													2
RAXVII																													2
RAXVIII																													2
Total													0	18	14	27	0	11	0	10	8	1	11	13	1	0	0		