

Kontrollschächte Verbandskanalnetz

KS-Nr.	Zustand														Zustandsklasse	Kostenschätzung	
	Schacht überdeckt	Schachtdeckel/-rahmen defekt	Schachtdeckel/-rahmen lose	Schachtrohr defekt	Schachtfugen defekt	Steigeisen defekt	Leitern defekt (Sprossen)	Banket mangelhaft	Sohle defekt schwach	Sohle defekt mittel	Sohle defekt stark	Anschluss mangelhaft	Wassereintritt in Sohle	Wassereintritt im Bankett			Wassereintritt in Schachtfugen
10										1					0	1'500	
11										1					0	1'500	
20		1								1					0	3'000	
21										1					0	1'500	
24		1								1					0	3'000	
25		1								1					0	3'000	
26		1								1					0	3'000	
27		1								1					0	3'000	
28		1								1					0	3'000	
56											1				0	750	
61		1													0	1'500	
67		1													0	1'500	
86															0	-	
95															0	-	
96				1		1		1							0	1'600	
97				1		1									0	600	
106											1				0	750	
109											1				0	750	
134			1	1		1									0	1'300	
135				1		1									0	600	
136			1			1									0	1'100	
137		1				1					1				0	2'650	
138		1				1									0	1'900	
139						1									0	400	
140						1					1				0	1'150	
141		1		1											0	1'700	
143											1				0	750	
144		1													0	1'500	
145				1				1		1					0	2'700	
148		1													0	1'500	
149		1													0	1'500	
151			1			1									0	1'100	
159											1				0	750	
170											1				0	750	
187		1													0	1'500	
191								1		1					0	2'500	
196								1			1				0	1'750	
198											1				0	750	
302													1		0	2'000	
350		1													0	1'500	
133a		1				1					1				0	2'650	
167b											1				0	750	
56a											1				0	750	
Total ZK 0	0	17	3	6	0	11	0	4	0	0	11	13	1	0	0	43	65'450
1				1											1	200	
7				1											1	200	
8				1											1	200	
9				1											1	200	
12				1											1	200	

KS-Nr.	Zustand														Zustandsklasse	Kostenschätzung
	Schacht überdeckt	Schachtdeckel/-rahmen defekt	Schachtdeckel/-rahmen lose	Schachtröhr defekt	Schachtfugen defekt	Steigeisen defekt	Leitern defekt (Sprossen)	Banket mangelhaft	Sohle defekt schwach	Sohle defekt mittel	Sohle defekt stark	Anschlüsse mangelhaft	Wassereintritt in Sohle	Wassereintritt im Bankett		
13				1											1	200
16				1											1	200
18			1												1	700
22								1							1	200
31							1								1	1'000
41							1								1	1'000
65								1							1	200
91				1											1	200
92			1	1											1	900
103				1											1	200
105								1							1	200
108			1												1	700
154				1											1	200
155				1				1							1	400
157				1											1	200
160			1					1							1	900
169				1											1	200
184				1											1	200
185								1							1	200
192				1											1	200
197			1												1	700
311			1												1	700
313			1												1	700
315				1											1	200
318			1												1	700
321			1												1	700
326				1											1	200
329							1								1	1'000
330				1											1	200
335									1						1	1'000
337								1							1	200
339							1								1	1'000
343							1								1	1'000
344			1												1	700
347			1												1	700
159b								1							1	200
311a				1											1	200
O455/12							1								1	1'000
RAXII		1		1											1	1'700
Total ZK1	0	1	11	21	0	0	0	6	8	1	0	0	0	0	44	22'000
Total ZK 1+2	0	18	14	27	0	11	0	10	8	1	11	13	1	0	0	87'450